

DIN EN 1903:2008-06 (D)

**Klebstoffe - Prüfverfahren für Klebstoffe für Boden- und Wandbeläge aus Kunststoff oder Gummi - Bestimmung der Maßänderungen nach beschleunigter Alterung;
Deutsche Fassung EN 1903:2008**

| Inhalt | Seite |
|---|--------------|
| Vorwort | 3 |
| 1 Anwendungsbereich | 4 |
| 2 Normative Verweisungen | 4 |
| 3 Begriffe | 4 |
| 4 Kurzbeschreibung | 4 |
| 5 Prüfeinrichtungen und Materialien | 4 |
| 6 Herstellung der Prüfkörper | 7 |
| 6.1 Vorbehandlung der Boden- oder Wandbelag-Prüfmaterialien und der Faserzementplatten | 7 |
| 6.2 Probenahme und Lagerung des Klebstoffes | 7 |
| 6.3 Messpunkte | 7 |
| 6.3.1 Markieren der Messpunkte | 7 |
| 6.3.2 Messungen von Kante zu Kante | 7 |
| 6.4 Anfangsmessungen vor dem Kleben | 7 |
| 6.5 Herstellung der geklebten Prüfkörper | 7 |
| 6.5.1 Reinigen | 7 |
| 6.5.2 Klebstoffauftrag | 8 |
| 6.5.3 Kleben | 8 |
| 7 Durchführung | 8 |
| 7.1 Klimatisieren | 8 |
| 7.2 Lagerungszyklus (beschleunigte Alterung) | 8 |
| 7.3 Folgezyklen | 8 |
| 8 Auswertung und Angabe der Ergebnisse | 8 |
| 9 Prüfbericht | 9 |