

DIN EN 12517-2:2008-12 (D)

Zerstörungsfreie Prüfung von Schweißverbindungen - Teil 2: Bewertung von Schweißverbindungen in Aluminium und seinen Legierungen mit Durchstrahlung - Zulässigkeitsgrenzen; Deutsche Fassung EN 12517-2:2008

Inhalt	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Radiographische Technik	4
4 Allgemeines	5
5 Zulässigkeitsgrenzen	5
Anhang A (informativ) Hinweise für die Grenzen der Durchstrahlungsprüfung	8
A.1 Volumetrische Unregelmäßigkeiten in Stumpfschweißnähten	8
A.2 Risse in Stumpfschweißnähten	8
A.3 Ebene Unregelmäßigkeiten in Stumpfschweißnähten	8
Anhang B (informativ) Beispiele zur Bestimmung des Unregelmäßigkeitsanteils in Prozent (%)	9
Anhang C (normativ) Summe der zu berücksichtigenden Flächen	11
Literaturhinweise	13