

# DIN 53941:2008-11 (D)

## Prüfung von Textilien - Bestimmung des Micronaire-Wertes von Baumwollfasern

---

Inhalt	Seite
Vorwort .....	2
1 Anwendungsbereich .....	5
2 Normative Verweisungen .....	5
3 Begriffe .....	5
4 Grundlage des Verfahrens .....	5
5 Bezeichnung des Verfahrens .....	5
6 Geräte .....	6
7 Einstellen und Prüfen des Gerätes.....	7
8 Gewicht der Messprobe .....	8
9 Probenahme und Probevorbereitung.....	8
10 Angleichen der Proben an das Normalklima.....	8
11 Anzahl der Messungen .....	8
12 Vorbereitung der Messprobe .....	8
13 Durchführung der Prüfung .....	9
14 Prüfbericht .....	9
Anhang A (informativ) Festlegung des Micronaire-Wertes mit dem Ur-Gerät Micronaire 60 600 .....	10
Anhang B (informativ) Überprüfung der Micronaire-Geräte mit Hilfe von internationalen Referenzbaumwollen.....	13
Literaturhinweise.....	14