

DIN 51396-2:2008-11 (D)

Prüfung von Schmierstoffen - Bestimmung von Abriebelementen - Teil 2: Wellenlängendispersive Röntgenfluoreszenz-Analyse (RFA)

| Inhalt | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Vorwort | 3 |
| 1 Anwendungsbereich | 4 |
| 2 Normative Verweisungen | 4 |
| 3 Kurzbeschreibung | 4 |
| 4 Chemikalien und Hilfsstoffe | 5 |
| 5 Geräte | 5 |
| 6 Probenahme | 7 |
| 7 Aufstellung der Kalibrierkurven..... | 7 |
| 8 Durchführung..... | 9 |
| 9 Angabe der Ergebnisse | 10 |
| 10 Präzision des Verfahrens | 10 |
| Anhang A (informativ) Informationen zum Fundamentalparameter-Verfahren | 12 |
| Literaturhinweise | 13 |