

DIN 51423-2:2010-02 (D)

Prüfung von Mineralölen - Teil 2: Messung der relativen Brechzahl mit dem Abbe-Refraktometer

Inhalt	Seite
Vorwort	4
1 Anwendungsbereich	5
2 Normative Verweisungen	5
3 Begriffe und Grundlagen	5
4 Kurzbeschreibung	6
5 Geräte	6
6 Reagenzien und Materialien	6
7 Vorbereitung	7
7.1 Vorbereiten der Probe.....	7
7.2 Vorbereiten der Geräte.....	7
7.3 Justieren der Abbe-Refraktometer	7
8 Durchführung der Messung	8
9 Angabe des Ergebnisses.....	8
10 Präzision.....	8
10.1 Allgemeines	8
10.2 Wiederholbarkeit, r	8
10.3 Vergleichbarkeit, R	8
Literaturhinweise.....	9