

DIN 51400-10:2010-08 (D)

Prüfung von Mineralölen und Brennstoffen - Bestimmung des Schwefelgehaltes (Gesamtschwefel) - Teil 10: Direkte Bestimmung durch optische Emissionsspektroalanalyse mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP OES)

Inhalt		Seite
Vorwort		3
1	Anwendungsbereich	4
2	Normative Verweisungen	4
3	Kurzbeschreibung	4
4	Geräte und Prüfmittel	4
5	Chemikalien	5
6	Probenahme	5
7	Aufstellen der Bezugskurven (Kalibrierung)	5
8	Einstellen des ICP OES-Spektrometers	7
9	Probenvorbereitung	7
10	Durchführung	7
11	Auswertung	7
12	Angabe des Ergebnisses	8
13	Präzision	8
14	Prüfbericht	8