

DIN 51918:1999-08 (D)

Prüfung von Kohlenstoffmaterialien - Bestimmung der Rohdichte nach der Auftriebsmethode und der offenen Porosität durch Imprägnieren mit Wasser - Feststoffe

Inhalt		Seite
Vorwort		1
1	Anwendungsbereich	1
2	Normative Verweisungen	2
3	Definitionen	2
4	Kurzbeschreibung des Verfahrens	2
5	Bezeichnung	2
6	Geräte und Prüfmittel	2
7	Probenahme	2
8	Probekörper und Probenvorbehandlung	2
9	Durchführung	2
10	Auswertung	2
11	Prüfbericht	3
12	Präzision des Verfahrens	3