

DIN EN ISO 1833-11:2011-01 (D)

Textilien - Quantitative chemische Analysen - Teil 11: Mischungen aus Cellulose- und Polyesterfasern (Schwefelsäure-Verfahren) (ISO 1833-11:2006); Deutsche Fassung
EN ISO 1833-11:2010

Inhalt		Seite
	Vorwort	3
1	Anwendungsbereich	5
2	Normative Verweisungen	5
3	Kurzbeschreibung	5
4	Reagenzien	5
5	Prüfgeräte	5
6	Durchführung	6
7	Berechnung und Auswertung	6
8	Präzision	6