

DIN 51820:2013-12 (D)

Prüfung von Schmierstoffen - Infrarotspektrometrische Analyse von Schmierfetten - Aufnahme und Auswertung von Infrarotspektren

Inhalt	Seite
Vorwort	3
Einleitung	4
1 Anwendungsbereich	5
2 Normative Verweisungen	5
3 Kurzbeschreibung	5
4 Geräte	5
5 Lösemittel für die Küvettenreinigung.....	6
6 Vorbereitung der Messung	7
7 Durchführung.....	7
8 Aufzeichnung des IR-Spektrums	7
9 Qualitative Auswertung	8
10 Angabe der Ergebnisse	8
11 Präzision.....	8
Literaturhinweise	9