

DIN 51007:1994-06 (D)

Thermische Analyse (TA); Differenzthermoanalyse (DTA); Grundlagen

Inhalt	Seite
1 Anwendungsbereich und Zweck	1
2 Begriffe	1
3 Kurzbeschreibung der Verfahren	1
4 Geräte	2
5 Untersuchungen von physikalisch-chemischen Vorgängen mit der DTA	3
6 Kalibrierung	8
7 Probenahme	10
8 Probenvorbereitung	10
9 Apparative Vorbereitung der Messung	10
10 Darstellung der DTA- und DDK-Kurven	10
11 Prüfbericht	10
Zitierte Normen und andere Unterlagen	11
Erläuterungen	11