

DIN 25412-1 Beiblatt 1:2015-12 (D)

Laboreinrichtungen - Handschuhkästen - Teil 1: Maße und Anforderungen; Beiblatt 1: Beispiele für Zusatzausrüstungen

Inhalt	Seite
Vorwort	3
1 Verweisungen	4
2 Schleusen	4
3 Verschlüsse.....	4
4 Elektro-Installation	5
5 Medien-Installation	5
6 Bedienung (und Zubehör)	5
7 Lüftung.....	6
8 Anbauten.....	6
9 Haltevorrichtungen	6
10 Sonstiges Zubehör	7