

DIN EN ISO 25086-1:2026-05 (D)

Textilien - Bestimmung des Widerstands gegen Fadenzieher von textilen
Flächengebilden - Teil 1: Mace-(Dornenkugel)-Prüfverfahren (ISO 25086-1:2026);
Deutsche Fassung EN ISO 25086-1:2026

Inhalt	Seite
Europäisches Vorwort.....	5
Vorwort.....	6
Einleitung.....	7
1 Anwendungsbereich.....	8
2 Normative Verweisungen.....	8
3 Begriffe.....	8
4 Kurzbeschreibung.....	8
5 Prüfeinrichtung.....	8
6 Vorbehandlung des textilen Flächengebildes.....	10
7 Klima zur Konditionierung und Prüfung.....	11
8 Vorbereitung der Messproben.....	11
9 Durchführung.....	12
9.1 Anbringen des Filzes.....	12
9.2 Kontrolle und Einstellen des Maces (Dornenkugel).....	12
9.3 Einstellen der Prüfzeit.....	12
9.4 Befestigen der Messprobe.....	12
9.5 Durchführung der Prüfung.....	13
10 Beurteilung der Fadenzieher.....	13
11 Prüfbericht.....	14
Literaturhinweise.....	16
Bilder	
Bild 1 — Mace-Snag-Prüfgerät.....	10
Tabellen	
Tabelle 1 — Benotungsmaßstab für Fadenzieher.....	14