

DIN 51008-1:2004-05 (D)

Optische Emissionsspektrometrie (OES) - Teil 1: Begriffe für Systeme mit Funken und Niederdruckentladungen

Inhalt	Seite
1 Anwendungsbereich	2
2 Normative Verweisungen	2
3 Systeme mit Funken.....	3
4 Systeme mit Niederdruckentladung	10
5 Mess- und Verfahrenstechnische Begriffe	16
6 Begriffe zur Strahlungsmessung	19
7 Probenspezifische Begriffe	19
8 Begriffe zum Kalibrieren	21
9 Auswerten	24
10 Analytische Grenzwerte und Bewertung	25