

# DIN 51008-1:2004-05 (D)

## Optische Emissionsspektrometrie (OES) - Teil 1: Begriffe für Systeme mit Funken und Niederdruckentladungen

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
1 Anwendungsbereich .....	2
2 Normative Verweisungen .....	2
3 Systeme mit Funken.....	3
4 Systeme mit Niederdruckentladung .....	10
5 Mess- und Verfahrenstechnische Begriffe .....	16
6 Begriffe zur Strahlungsmessung .....	19
7 Probenspezifische Begriffe .....	19
8 Begriffe zum Kalibrieren .....	21
9 Auswerten .....	24
10 Analytische Grenzwerte und Bewertung .....	25