

# DIN 54162:2006-09 (D)

## Zerstörungsfreie Prüfung - Qualifizierung und Zertifizierung von Personal für die thermografische Prüfung - Allgemeine und spezielle Grundlagen für Stufe 1, 2 und 3

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Vorwort</b> .....	<b>3</b>
<b>1 Anwendungsbereich</b> .....	<b>3</b>
<b>2 Normative Verweisungen</b> .....	<b>3</b>
<b>3 Begriffe</b> .....	<b>3</b>
<b>4 Verfahren und Kurzzeichen</b> .....	<b>4</b>
<b>5 Allgemeine Grundsätze</b> .....	<b>4</b>
<b>6 Zulassung zur Zertifizierung</b> .....	<b>7</b>
<b>7 Qualifizierungsprüfungen</b> .....	<b>10</b>
<b>8 Zertifizierung</b> .....	<b>16</b>
<b>9 Erneuerung</b> .....	<b>17</b>
<b>10 Rezertifizierung</b> .....	<b>17</b>
<b>11 Unterlagen-(Akten-)Sammlung</b> .....	<b>18</b>
<b>12 Übergangsperiode</b> .....	<b>18</b>
<b>Anhang A (informativ) Sektoren bei der Infrarot-Thermografie (IT)</b> .....	<b>19</b>
<b>Anhang B (normativ) Anzahl Prüfungsstücke Stufe 1 und 2</b> .....	<b>20</b>
<b>Anhang C (normativ) Qualifizierungsinhalte Stufe 1, 2 und 3</b> .....	<b>21</b>
<b>Anhang D (informativ) Bewertung der praktischen Prüfung Stufe 1</b> .....	<b>27</b>
<b>Anhang E (informativ) Bewertung der praktischen Prüfung Stufe 2</b> .....	<b>28</b>
<b>Anhang F (informativ) Schulungs- und Prüfungsinhalte</b> .....	<b>29</b>