

# DIN 53145-1:2012-03 (D)

## Prüfung von Papier und Pappe - Messgrundlagen zur Bestimmung des Reflexionsfaktors - Teil 1: Messung an nicht fluoreszierenden Proben

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
Vorwort .....	3
1 Anwendungsbereich .....	5
2 Normative Verweisungen .....	5
3 Begriffe .....	5
4 Grundlagen des Verfahrens .....	6
5 Gerät .....	7
5.1 Messanordnung .....	7
5.2 Filter .....	7
5.3 Primärweißstandard .....	8
5.4 Schwarze Unterlage .....	9
6 Kalibrierung des Gerätes .....	9
6.1 Nullpunkt-Einstellung .....	9
6.2 Einstellung des oberen Endpunktes .....	9
7 Durchführung .....	9
7.1 Filtergeräte .....	9
7.2 Spektralfotometer .....	9
Literaturhinweise .....	10

## **Vorwort**