

DIN 55979:2020-12 (D)

Pigmente - Bestimmung der Schwarzzahl von Pigmentrußen

Inhalt	Seite
Vorwort	3
Einleitung	4
1 Anwendungsbereich.....	5
2 Normative Verweisungen	5
3 Begriffe	5
4 Geräte und Prüfmittel.....	5
5 Probenahme.....	7
6 Durchführung	7
6.1 Herstellen der Rußpaste.....	7
6.2 Bestimmung des Ölbedarfs	8
6.3 Bestimmung der Schwarzzahl M_y	8
6.4 Messung des Normfarbwertes Y	9
7 Auswertung.....	9
8 Prüfbericht	9
Literaturhinweise	10
Bilder	
Bild 1 — Schwarzstandard.....	7
Tabellen	
Tabelle 1 — Einwaage Leinölfirnis und Pigmentruß.....	8