

DIN 55992-1:2006-06 (D)

Bestimmung einer Maßzahl für die Staubentwicklung von Pigmenten und Füllstoffen - Teil 1: Rotationsverfahren

Inhalt		Seite
1	Anwendungsbereich	3
2	Normative Verweisungen	3
3	Begriffe	3
4	Kurzbeschreibung des Verfahrens	4
5	Geräte	4
5.1	Staubentwicklungsgerät	4
6	Probenahme	7
7	Vorbereitung	7
8	Durchführung	7
9	Auswertung	8
10	Prüfbericht	9