

# DIN EN 13087-1:2000-06 (D)

## Schutzhelme - Prüfverfahren - Teil 1: Bedingungen und Vorbehandlung; Deutsche Fassung EN 13087-1:2000

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Vorwort</b> .....	<b>2</b>
<b>Einleitung</b> .....	<b>2</b>
<b>1 Anwendungsbereich</b> .....	<b>3</b>
<b>2 Begriffe</b> .....	<b>3</b>
<b>3 Voraussetzungen</b> .....	<b>3</b>
<b>4 Prüfverfahren</b> .....	<b>3</b>
<b>4.1 Allgemeines</b> .....	<b>3</b>
<b>4.2 Prüfatmosphäre</b> .....	<b>3</b>
<b>4.3 Klimakammer</b> .....	<b>3</b>
<b>4.4 Thermische Vorbehandlung im positiven Temperaturbereich</b> .....	<b>3</b>
<b>4.5 Thermische Vorbehandlung im negativen Temperaturbereich</b> .....	<b>3</b>
<b>4.6 Vorbehandlung mit Wasser</b> .....	<b>3</b>
<b>4.7 Künstliche Alterung</b> .....	<b>3</b>
<b>4.7.1 Verfahrensweise</b> .....	<b>3</b>
<b>4.7.2 Prüfeinrichtung</b> .....	<b>3</b>
<b>4.7.3 Durchführung</b> .....	<b>3</b>