

DIN 69002-3:2001-07 (D)

Werkzeugmaschinen - Kurzspindeln - Teil 3: Einzelteile

Inhalt	Seite
Vorwort	1
1 Anwendungsbereich	1
2 Normative Verweisungen	1
3 Maße, Bezeichnung	2
3.1 Spindel, Formen A, B und C	2
3.2 Radial-Schrägkugellager nach DIN 628-6:1999-07	4
3.3 Abstandshülsensatz, Formen A, B und C	4
3.4 Passring, Form A	5
3.5 Abstimmring, Form A	6
3.6 Druckscheibe, Form A	7
3.7 Spannscheibe, Form A	7
3.8 Kupplung, Form A	8
3.9 Anzugsschraube, Form A	10
3.10 Sicherungsring nach DIN 471	11
3.11 O-Ring, Form A	11
3.12 Anzugsschraube, Form A	11
3.13 O-Ring, Form A	13
3.14 Stützring, Form A	13
3.15 Abstandsringsatz, Form A	14