

# DIN ISO 10782-1:1999-11 (D)

Definitionen und Übermittlungstechnische Merkmale von Datenelementen für die Überwachung und Steuerung textiler Prozesse - Teil 1: Spinnerei, Spinnereivorbereitung und zugeordnete Prozesse (ISO 10782-1:1998)

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Vorwort</b> .....	<b>2</b>
<b>Einleitung</b> .....	<b>2</b>
<b>1 Anwendungsbereich</b> .....	<b>2</b>
<b>2 Normative Verweisungen</b> .....	<b>3</b>
<b>3 Begriffe</b> .....	<b>3</b>
<b>3.1 Information (in der Informationsverarbeitung)</b> .....	<b>3</b>
<b>3.2 Daten</b> .....	<b>3</b>
<b>3.3 Datenelement</b> .....	<b>3</b>
<b>4 Anforderungen</b> .....	<b>3</b>
<b>5 Bezeichnung von Datenelementen</b> .....	<b>3</b>
<b>Anhang A (normativ) Definition der Datenelemente</b> .....	<b>4</b>
<b>Anhang B (normativ) Definition der Datenformate</b> .....	<b>44</b>
<b>Anhang C (informativ) Erklärung von Grundbegriffen</b> .....	<b>44</b>
<b>Anhang D (informativ) Literaturhinweis</b> .....	<b>48</b>
<b>Deutscher Index</b> .....	<b>49</b>
<b>English index</b> .....	<b>53</b>
<b>Index français</b> .....	<b>57</b>