

# DIN 60022-4:2026-03 (D)

## Abstandstextilien - Teil 4: Bestimmung des Druckverformungsrests

---

Inhalt	Seite
Vorwort .....	3
Einleitung .....	4
1 Anwendungsbereich.....	5
2 Normative Verweisungen .....	5
3 Begriffe .....	5
4 Kurzbeschreibung.....	5
5 Prüfeinrichtung.....	5
5.1 Kompressionsvorrichtung .....	5
5.2 Hilfsmittel .....	6
6 Probenvorbereitung.....	6
6.1 Normalklima für Angleichung, Relaxierung und Prüfung.....	6
6.2 Probennahme und Charakterisierung von Messproben .....	6
6.3 Probenform und Anzahl.....	6
7 Durchführung .....	6
7.1 Allgemeines.....	6
7.2 Prüfverfahren A (Druckverformung bei Standard-Konditionierungstemperatur).....	6
7.3 Prüfverfahren B (Druckverformung bei 70 °C) .....	7
8 Auswertung .....	7
9 Prüfbericht .....	7
<b>Bilder</b>	
<b>Bild 1 — Beispielhafter Aufbau der Kompressionsvorrichtung (komprimierter Zustand) .....</b>	<b>6</b>