

<b>Warnvermerk / Warning notice</b>	DIN 8140-1:1999-07
<b>Datum / Date</b>	2018-06-29
<p>Im DIN-Anzeiger 11/1999 wurde folgende Korrektur veröffentlicht:</p> <p>In Tabelle 2 ist für das Gewinde <math>d = M16</math> in der ersten Zeile unter „Gewindeeinsatz eingebaut“ der Wert „18“ durch „14“ zu ersetzen.</p>	