

Warnvermerk / Warning notice	DIN 51043:1979-08
Datum / Date	2018-08-06
<p>Im DIN-Anzeiger 06/1981 wurde folgende Korrektur veröffentlicht:</p> <p>Im Abschnitt 3.2.2 muss es in der 1. Zeile richtig heißen: „Traß nach Abschnitt 2.2.2 ...“</p> <p>The following correction was published in the <i>DIN-Anzeiger</i> 06/1981:</p> <p>In subclause 3.2.2, first line, it should correctly read “.....trass in accordance with subclause 2.2.2...”instead of “....trass in accordance with Section 2.2...”.</p>	

- Leerseite -

This page is intentionally blank.