

VEREIN DEUTSCHER  
INGENIEURE  
VERBAND DER  
ELEKTROTECHNIK  
ELEKTRONIK  
INFORMATIONSTECHNIK  
DEUTSCHE  
GESELLSCHAFT FÜR  
QUALITÄT  
DEUTSCHER  
KALIBRIERDIENST

Prüfmittelüberwachung  
Prüfanweisung  
für Bügelmessschrauben

Inspection of measuring and test equipments  
Test instructions  
for micrometers

VDI/VDE/DGQ  
2618




Blatt 10.1 / Part 10.1

Ausg. deutsch/englisch  
Issue German/English

Micromètres d'extérieur à face de mesure plan –  
parallèles ou sphériques

*Die deutsche Version dieser Richtlinie ist verbindlich.*

*The German version of this guideline shall be taken as  
authoritative. No guarantee can be given with respect to  
the English translation.*



Diese Anweisung gilt in Verbindung mit  
VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 1.1  
„Grundlagen“ und Blatt 1.2 „Messunsicherheit“

Prüfanweisungen für weitere Messschrauben siehe  
Blatt 10.2 bis 10.8.

In Blatt 1.1, Anhang A sind alle im Rahmen dieser  
Richtlinie geplanten bzw. bisher verfügbaren Prüfan-  
weisungen aufgelistet.

These instructions apply in connection with  
VDI/VDE/DGQ 2618 Part 1.1 "Basic principles"  
and Part 1.2 "Uncertainty of measurement"

Test instructions for further micrometers see Par 10.2  
to 10.8.

All test instructions scheduled and available in the  
scope of these instructions are listed in Part 1.1  
Annex A of this guideline.

VDI/VDE-Gesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik (GMA)

VDI/VDE Society for Measurement and Automatic Control

Fachausschuss Messmittel für geometrische Größen  
Committee Measuring tools for geometrical quantities

VDI/VDE-Handbuch Messtechnik II  
VDI/VDE-Handbuch Mikro- und Feinwerktechnik  
VDI-Handbuch Betriebstechnik, Teil 3